



ウチケンぶらり旅


皇居乾通り散策と大嘗宮一般参観

令和元年12月8日、皇居乾通り散策と大嘗宮一般参観に行ってきました。地下鉄日比谷駅B6出口を上がると、目の前に皇居の外堀が見え、鮮やかな黄色に色付いた銀杏の木が目に入りました。

最終日とあって、相当な混雑を予想していましたが、外苑前までの人の流れは意外とスムーズでした。広場の検問所で手荷物検査を受け、坂下門から皇居内へ、砂利道を進むと左手奥に宮殿が見えてきました。宮内庁庁舎を左側に見ながら乾通りへ。真っ赤に色付いた紅葉や小金色に輝く木々を見ながら散策、右手には富士見多聞の石垣がきれいな曲線を描いていました。



暫く歩いて、西桔橋（にしあねばし）を渡り、大嘗宮が設営された大奥跡地広場へ、急に人混みが増えて（大嘗宮の直接参観ルートと合流）、ここから大嘗宮まで約1時間待ちのアナウンス。進んでは止まり、止まつては進みながら大嘗宮の前に、本来、茅葺で有るが儕約の為、板葺屋根の大嘗宮テレビで見た光景が蘇ります。



脇に廻ると遠くには高層ビルが立ち並ぶ光景が目に飛び込んできた。異次元の世界にいるような感覚。裏手にある真っ赤な紅葉を見ながら、平川門から皇居の外へ、3時間半大満足の散策でした。

News Letter

NO. 09

トピックス

駅前地上9階建賃貸マンション 大規模改修工事

駅前地上9階建賃貸マンションの大規模改修工事が着工しました。本物件は築32年、鉄筋コンクリート造の賃貸マンションです。工期は1月から4月を予定しています。

工事内容としては、足場組立てを終えた後、外壁打診検査を行います。劣化部を補修した後、タイル張替え工事、シーリング打替え工事、及び塗装工事を施します。共用部廊下及び階段部にはウレタン塗膜防水・防滑シート張りを行います。



現在は足場組立てを行いながら、随時外壁調査を行っています。

外壁調査では、目視・打診検査により、亀裂部、欠損部、浮き部、脆弱部をマーキングし、症状に応じて適切な処理で補修を行います。

リニューアル・リノベーション工事は既存建物の構造への理解や法規改正等への対応など、専門知識が必要となります。

弊社は知識・ノウハウを活かした施工力と、新たな価値を生み出す
デザインの提案力をお客様へ提供します。

